STADT RENDSBURG
Nördliche Altstadt

Vorbereitende Untersuchungen

Baualter und Bauzustand

Baualter

A	vor 1945
*	1945 bis 1969
**	70er Jahre
***	80er Jahre
N	Neubau ab 1990

Bauzustand

- Guter Zustand Hauptgebäude
- Guter Zustand Nebengebäude
- Befriedigender Zustand Hauptgebäude
- Befriedigender Zustand Nebengebäude
- Schlechter Zustand Hauptgebäude
- Schlechter Zustand Nebengebäude
- Sehr schlechter Zustand

Maßnahme
Stadt Rendsburg
Nördliche Altstadt
Vorbereitende Untersuchungen

Auftraggeber
Stadt Rendsburg
Fachbereich Bau und Umwelt

Auftragnehmer
BIG-STÄDTEBAU GmbH

Datum
02.05.2006

Maßstab
1 : 500

Dokumentquelle
Katasterkarte

0 5 10 15 20 m

Ihr Ansprechpartner:
Herr Gieseler

BIG-STÄDTEBAU GmbH
Eckernförder Straße 212
24119 Kronshagen

Tel 04 31 / 54 68 2 86
Fax 04 31 / 54 68 1 75
c.gieseler@big-bau.de