



STADT RENDSBURG Nördliche Altstadt

Vorbereitende Untersuchungen

Mängel und Konflikte

-  Barrierewirkung
-  Belastungen aus dem Straßenraum
-  befriedigender bis schlechter Gebäudezustand
-  Beeinträchtigung für das Stadtbild
-  Gestaltungs- und Funktionsschwächen
-  versiegelte Flächen / geringe Qualität
-  Straßenschäden
-  unzureichende Fassung der Blockkante
-  beengte Hofräume, städtebaulich sehr hohe Dichte
-  Wohnungsleerstand
-  Gewerbeflächenleerstand
-  Gebietsgrenze

Maßnahme
**Stadt Rendsburg
 Nördliche Altstadt
 Vorbereitende Untersuchungen**

Auftraggeber
**Stadt Rendsburg
 Fachbereich Bau und Umwelt**

Auftragnehmer
BIG-STÄDTEBAU GmbH

Datum
02.05.2006

Maßstab
1 : 500

Dokumentquelle
Katasterkarte

Ihr Ansprechpartner:
Herr Gieseler

BIG-STÄDTEBAU GmbH
 Eckernförder Straße 212
 24119 Kronshagen

Tel 04 31 / 54 68 2 86
 Fax 04 31 / 54 68 1 75
 c.gieseler@big-bau.de

0 5 10 15 20 m

